


LEGENDA

Esistente

Nuovo

		Campo stradale pavimentazione in asfalto
		Marciaiede - Camminamento pedonale
		Pavimentazione T3 con strato portante rinforzato - ACT 22H
		Edifici
		Superfici verdi
		Muri
		Situazione esistente non mantenuta
		Bordura RN 12/25 in gneiss
		Bordura RN 12/20 in gneiss
		Bordura RN 12S/20 in gneiss
		Mocca tipo 12/15/18 in gneiss
		Bordura fermata BUS, con guidaruota
		Mattonella scorriacqua in klinker
		Candelabro illuminazione pubblica
		Candelabro da eliminare / sostituire
		Accessi veicolari privati
		Caditoia
		Caditoia da eliminare
		Biglietteria FART
		Biglietteria da rimuovere
		Palina orario fermata bus
		Pensilina BUS
		Segnaletica orizzontale di colore bianco
		Segnaletica orizzontale di colore giallo
		Segnaletica orizzontale di color rosa porfido
		Segnaletica orizzontale da rimuovere

